

Gazur

jednosložkové lepidlo na porézní materiály

Použití:

Jednosložkové lepidlo tekuté konzistence pro nanášení štětcem, nebo stříkáním, pro lepení spojů kde je alespoň jedna strana prodyšná. Oproti běžně používaným lepidlům neobsahuje žádné zdraví škodlivá rozpouštědla nebo těkavé látky. Lepení např. kovů s papírem, dřevem, polystyrenem, kobercem atd. Pro výrazné zvýšení pevnosti lepeného spoje, je možné provést vytvrzení při zvýšené teplotě po dobu cca 20 minut. Pro lepení neprodyšných materiálů je nutné použít dvousložkové lepidlo Gapur K, kde k vytvrzování dochází chemickou reakcí namísto odpařování.

Návod k použití:

- Přípravek nanese na jednu nebo obě strany lepeného spoje a to tak, aby byla zajištěna vydatnost cca 0,5 g/cm². Ihned přiložíme lepený materiál. Spoj přitlačíme, nebo zaválečkujeme kvůli odstranění možných vzduchových bublin. Nesmí dojít k přeschnutí lepidla. To se projevuje odvětráním naneseného lepidla delším než cca 10 minut bez přiložení lepeného materiálu, kdy dochází k zaschnutí vrstvy lepidla a po přiložení již nedojde k potřebnému ukotvení přikládaného materiálu. Pokud dojde k takovému to přeschnutí, nanese další vrstvu lepidla a celý proces opakujeme v předepsaném časovém limitu. Pokud se jedná o tvarované lepené spoje, je nutné za asi 25 minut po spojení lepených částí znovu přitlačit lepené spoje k sobě a zabránit případnému odchlípení materiálu a to zejména na koncích.
- Při běžné pracovní teplotě 18 – 22 °C je spoj vytvrzený za cca 3 hodiny. Zvýšenou teplotou se urychluje doba vytvrzení.
- Znečištěné nástroje umýt pomocí čistého technického acetonu nebo lihu.

Balení:

- 1 l
- 10
- 200 l

Skladování:

- Lepidlo Gazur **skladujte** v uzavřených obalech **při teplotě 5 °C - 15 °C**
- Záruční doba 6 měsíců

Ochrana bezpečnost při práci:

- Výrobky Gazur je hořlaviny I. třídy
- Při případném zasažení pokožky ji očištěte lihem, umyjte vodou a mýdlem